
Oberflächenabdichtung – Nordböschung – 2018/2019
Oberflächenabdichtung – Westböschung – 2016
Oberflächenabdichtung – Ostböschung – 2017
Oberflächenabdichtung – Südböschung – 2015
Becken
Nachrotte
Hauptrotte
Lagerhalle
Waage
Sozialgebäude
Werkstatt
Lagerhalle
Lagerhalle
Bauhof
Kläranlage
Regenwasserrückhaltebecken 10.000 m³
Bestandsgebäude
Bestandsgebäude
Bestandsgebäude